



**BURMISTRZ DZIELNICY URSUS
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

pl. Czerwca 1976r nr 1, 02-495 Warszawa,

tel. 22 443 60 60, faks 22 443 60 11

ursus.burmistrz@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.ursus.warszawa.pl

UD-XI-ZOR.0003.66.2019.AST
(2.DDO.UD-XI-WIR)

Warszawa, dnia 10.04.2019 r.

**Pan Dawid Kacprzyk
Radny Dzielnicy Ursus
pl. Czerwca 1976r. nr 1
02-495 Warszawa**

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Sekretariat Rady
Dzielnicy Ursus
wpłynęło dnia 12.04.2019r.
L.dz. 155/19 podpis

W odpowiedzi na interpelację nr 61 przekazaną do Wydziału Infrastruktury dla Urzędu Dzielnicy w dniu 02.04.2019 r. dot. montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Władysława Hassa z ulicą Skoroszewską informuję, że Wydział Infrastruktury w 2018 roku zlecił wykonanie „Analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnej” w przedmiotowej lokalizacji.

W celu określenia zasadności zastosowania sygnalizacji świetlnej zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca posłużył się kryterium cząstkowym dla skrzyżowań (punkt 6.3.2) zawartym w Szczegółowych warunkach technicznych dla sygnałów drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Wnioski końcowe z przeprowadzonej obserwacji, analizy ruchu oraz kryterium punktowego nie wskazują jednoznacznie na konieczność zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Władysława Hassa z ulicą Skoroszewską.

W związku z faktem, że Biuro Polityki Mobilności i Transportu wykonuje z upoważnienia Prezydenta zadania organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych w m.st. Warszawie oraz współpracuje przy tworzeniu programów bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Urząd Dzielnicy Ursus zwrócił się o opinie w przedmiotowej sprawie.

O otrzymaniu opinii BPMiT poinformujemy Pana oddzielnym pismem.

BURMISTRZ
Bogdan Olszański