



**BURMISTRZ DZIELNICY URSUS  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

pl. Czerwca 1976r nr 1, 02-495 Warszawa,

tel. 22 443 60 60, faks 22 443 60 11

ursus.burmistrz@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.ursus.warszawa.pl

UD-XI-ZOR.0003.69.2019.AST  
(2.PSZ.UD-XI-WIR)

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2019r


**Pani Anna Lewandowska**  
**Radna Dzielnicy Ursus**  
**pl. Czerwca 1976r. nr 1**  
**02-495 Warszawa**

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  
Sekretariat Rady  
Dzielnicy Ursus  
wpłynęło dnia 29.05.2019r  
L.dz 14/119 podpis BK

W odpowiedzi na interpelację nr 64 z dnia 11.04.2019r. informuję, że Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus zlecił do wykonania pomiar natężeń ruchu oraz badania przepustowości na skrzyżowaniu ul. Skoroszewskiej z Chełmońskiego pod względem zasadności budowy sygnalizacji świetlnej.

Z przeprowadzonego badania wynika, że poziom bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu jest zadawalający. Na skrzyżowaniu wymalowane są biało-czerwone pasy, przejście oznakowane jest dodatkowo tabliczką T-27 a na ul. Skoroszewskiej wybudowane są progi zwalniające i obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Analiza zastosowania sygnalizacji wykazała pracę na gorszych parametrach przepustowości w stosunku do stanu istniejącego.

Budowa sygnalizacji nie jest uzasadniona zarówno pod kątem ruchowym, bezpieczeństwa jak i ekonomicznym

BURMISTRZ  
  
Bogdan Olesiński